BladderScan BVI 9400
BladderScan BVI 9600
AortaScan AMI 9700

取扱説明書の付録

重要事項 この付録は、2013年11月1日から効力を有します。

スキャンカウンタの特性

BladderScan BVI 9000 シリーズの機器、およびAortaScan AMI 9700 大動脈測定機器にはスキャンカウンタ特性が装備されており、コンソールによりキャプチャされるスキャンボタンのプッシュ回数がカウントされます。 スキャンのカウント数は、セルフテスト画面上で閲覧することができます。 臨床ユーザや医療サービス技術者は、デバイスが使用寿命のうちに実施したスキャンの回数を知ることができます。 エアスキャンとプラクティススキャンを含む、機器が行ったすべてのスキャンがカウントされます。 カウンタの数は、各スキャンを行った後、自動的に加算されます。

スキャンカウントのバックアップコピーをデバイスメモリに保存することで、確固とした信頼性を保証しています。 スキャンカウンタとそのバックアップコピーが破損した場合、スキャンカウンタは自動的に0（ゼロ）にリセットされます。 いずれかの保存場所が故障した場合、「EEPROM Failed」というテキストがセルフテスト機能のDSPステータスに関する行に加えられます。 EEPROMが故障した場合もカウンタは動作を続けますが、バックアップのコピーは機器に保存されません。 バックアップ保存機能を備えたスキャンカウンタを復元するには、Verathonの整備担当者、またはVerathonカスタマーサービス（+1.800.331.2313）または（+1.425.867.1348）までご連絡ください。